### 普耐美流体系统有限公司



#### PRIMARY FLUID SYSTEMS INC.

加拿大安大略省伯灵顿市库克大街 1050 号 邮编: L7T 4A8 电话: (905) 333-8743 传真: (905) 333-8746 免费电话: 800-766-6580 Email: primary@primaryfluid.com

# 计量泵总管线注入阀安装指引

普耐美流体系统有限公司在此介绍总管线注入阀,是我公司最新的计量泵附件系列产品之一。


总管线注入阀是将化学液体注入到工业液流中心的理想选择。在管道里提供了一个更同源的混合。每个总管线注入阀有一独立的注射管,可以通过隔离阀的装配将其卸下。总管线注入阀有一内置的不锈钢受载弹簧止回阀,帮助防止虹吸现象。

总管线注入阀有两种尺寸可以提供:

- a. 2%"插入长度:适合直径为 4"-6"的管道;
- b. 4%"插入长度: 适合直径为 8"-10"的管道。

两种规格的注入阀的连接都是 ½" NPT, BSPT 螺纹或法兰。

6 种材料的结构产品可以提供,能够满足大多数化学液体的注射。每个注入阀配置一标准的不锈钢弹簧,作为可选择的,哈氏合金 C 的弹簧可以提供,但是需要额外费用(联系我们的工厂)或在订货时不定弹簧。适应的压力和温度是根据其材料的不同,从 150 到 2000PSIG 和 60° C (140°F) 到 176° C (350°F)。



## 总管线注入阀装配安装

- 1) 使用适当的管道用化合物和特富龙(Teflon)带安装总管线注入阀;
- 2) 所有的总管线注入阀出厂标准配置有弹簧。如果你没有订购带弹簧的注入阀,推荐以 6 点钟的 方式在管道中安装。这将会给止回阀的安装位置提供帮助。
- 3) 25%"插入长度:适合直径为 4"-6"的管道;如果管道直径小于 4",可以将注射阀截断以保证其处于工业液流管道的中心位置。45%"插入长度:适合直径为 8"-10"的管道。
- 4) 根据上页图 A 将注射阀安装到管线中,在阀体上的箭头方向将指向流体的下游方向。这安装的位置和角度,将 注射阀面向液流,增加注射的化学物品在过程流体中的分散作用。

#### 安全提示:

将注射管从注入阀上旋下前,一定要确保系统的压力为零! 在为化学物品计量泵或其附件工作时,一定要穿防护服和戴护面罩!

#### 将注射管从注入阀上取下:

1. 缓慢的将注射管沿着逆时针方向(B)从压盖(C)上旋下,(参考图 A),确保没有旋转压盖或阀门上的活结头。

#### 注意:\_

松掉阀门上的压盖接头或活接头螺母可能会导致危险的情况,受压的流体或化学品可能释放导致严重的伤害或破坏。

- 2. 一旦注射管被旋下,缓慢的用一扭转的动作将其从压盖(C)上拿开, 移开注射管直到链子几乎紧绷或注射管上的蓝色和(或)标记在压盖上可见。
- 3. 转动手柄关闭球阀,可以隔离管线。

#### 注意:

没有关闭隔离阀,而完全的取下注射管将会导致危险的情况,受压的流体或化学品可能释放导致严重的伤害或破坏。

4. 球阀关闭后,继续取下注射管。

#### 重新安装注入阀的注射管:

- 1. 始终确保安全链完好的付着。 没有这样做可能会因为没有关闭阀门而松脱,导致伤害或损坏。
- 2. 用扭转的动作将注射管(B)插入到压盖(C),继续插入注射管,直到停止移动和碰到阀门的止回球。
- 3. 安全地保持住注射管,缓慢地转动球阀的手柄打开球阀。
- 4. 继续将注射管插入到压盖。当注射管的螺纹部分接触到压盖时,用手慢慢的沿顺时针方向旋转注射管(B)到压盖(C)。再用一 ⅙ 扳手拧紧注射管,管身上可见不超过两圈螺纹。这就确保了注射管的良好密封。

